

УТВЕРЖДАЮ  
Управляющий филиалом АО "СУЭК-Красноярск"  
"Разрез Боролдинский имени М.И. Цыганова"

30 марта 2018

Н.И. Далецкий

Мероприятия по улучшению условий труда на рабочих местах филиала АО "СУЭК-Красноярск" "Разрез Боролдинский имени М.И. Цыганова"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	
Рабочее место	Идентификационный номер рабочего места	№ карты СОУТ	Измеряемый показатель	Единица измерения	Цикл, ПДУ	Место проведения измерений	Дата проведения измерения	Фактический значение измеренного показателя при проведении СОУТ	Источник образования вредного фактора	Итоговый класс условий труда по результатам СОУТ	Мероприятия по снижению вредного фактора и соответствие класса условий труда	Дата планирования начала выполнения мероприятий	Сроки реализации мероприятий (тыс.руб)	Ответственный исполнитель, должность, Ф.И.О.	Дата проведения мероприятия	Фактическое значение показателя после выполнения мероприятия	Итоговый класс условий труда после выполнения мероприятия	
<b>Автогравиторийных участков тракторно-бульдозерной и специальной техники</b>																		
Тракторист (МТЗ-82, РТР-1 шестки)	841	841	Тяжесть трудового процесса (рабочее положение - нахождение в фиксированном положении)	%	до 25	Кабина трактора	18.12.2017	50%	Условия и режимы работы (сиденье, установленное в кабине)	3.1	Установить регламентированные перерывы	2018	нет	Заместитель управляющего - начальник службы ПК О'ляс Арсена С.Ю.				
Машинист бульдозера (ДЛЕВНЕР PR 734L)	842	842	Вибрация общая	дБА	X112, Y112, Z115	Кабина бульдозера	18.12.2017	50%	Условия и режимы работы (сиденье, установленное в кабине)	3.1	Провести ремонт подвески (опоры) двигателя	2018	согласно ведомости ремонта	Главный механик Матухно А.М.				
			Тяжесть трудового процесса (рабочее положение - нахождение в фиксированном положении)	%	до 25						Установить регламентированные перерывы		нет	Заместитель управляющего - начальник службы ПК О'ляс Арсена С.Ю.				
Водитель погрузчика (Комatsu WA600)	843	843	Вибрация общая	дБА	X112, Y112, Z115	Кабина погрузчика	18.12.2017	15,8	Утопление пыли в кабине при работе	3.1	Провести ремонт подвески (опоры) двигателя	2018	согласно ведомости ремонта	Главный механик Матухно А.М.				
			АПФД (углерода пыли)	мг/м <sup>3</sup>	10						Утопление пыли в кабине при работе		3.1	Провести ремонт подвески (опоры) двигателя	нет	Заместитель управляющего - начальник службы ПК О'ляс Арсена С.Ю.		
Водитель погрузчика (НЕЛД)	846	846	Шум	дБА	80	Кабина погрузчика	18.12.2017	81,5	Дневиль	3.1	Провести ремонт двигателя	2018	согласно ведомости ремонта	Главный механик Матухно А.М.				

Машина экскаватора (Комatsu РС 400)	847	847	Выборка общая	дБА	X112, Y112, Z115	Кабина экскаватора	18.12.2017	X113, Y111, Z114	Дизель	3.1	Провести ремонт полвеся (опоры) двигателя	2018	согласно ведомости ремонта	Главный механик Матушко А.М.
			Тяжесть трудового процесса (рабочее положение - нахождение в фиксированном положении	%	до 25			50%			Условия и режим работы (сиденье, установленное в кабине)		Установить регламентированные перерывы	
Машина экскаватора (Комatsu РС 220)	848	848	Выборка общая	дБА	X112, Y112, Z115	Кабина экскаватора	18.12.2017	X112, Y113, Z114	Дизель	3.1	Провести ремонт полвеся (опоры) двигателя	2018	согласно ведомости ремонта	Главный механик Матушко А.М.
			Тяжесть трудового процесса (рабочее положение - нахождение в фиксированном положении	%	до 25			50%			Условия и режим работы (сиденье, установленное в кабине)		Установить регламентированные перерывы	
<b>Участок Энергоснабжения</b>														
Тракторист (К-703А)	851	851	Тяжесть трудового процесса (рабочее положение - нахождение в фиксированном положении	%	до 25	кабина трактора	18.12.2017	50%	Условия и режим работы (сиденье, установленное в кабине)	3.1	Установить регламентированные перерывы	2018	нет	Заместитель управляющего - начальник службы ПК.ОТ'3 Асриев С.Ю.
			Тяжесть трудового процесса (рабочее положение - нахождение в фиксированном положении	%	до 25			50%			Условия и режим работы (сиденье, установленное в кабине)		Установить регламентированные перерывы	
Тракторист (К-700А)	852	852	Тяжесть трудового процесса (рабочее положение - нахождение в фиксированном положении	%	до 25	Кабина трактора	18.12.2017	50%	Условия и режим работы (сиденье, установленное в кабине)	3.1	Установить регламентированные перерывы	2018	нет	Заместитель управляющего - начальник службы ПК.ОТ'3 Асриев С.Ю.
			Тяжесть трудового процесса (рабочее положение - нахождение в фиксированном положении	%	до 25			50%			Условия и режим работы (сиденье, установленное в кабине)		Установить регламентированные перерывы	
Тракторист (МТЗ-82 с навесным оборудованием ВМ-205Д)	853	853	ЦУМ	дБА	80	Кабина трактора	18.12.2017	80,4	Условия и режим работы (сиденье, установленное в кабине)	3.1	Провести ремонт двигателя	2018	согласно ведомости ремонта	Главный механик Матушко А.М.
			Тяжесть трудового процесса (рабочее положение - нахождение в фиксированном положении	%	до 25			50%			Условия и режим работы (сиденье, установленное в кабине)		Установить регламентированные перерывы	

Тракторист (МТЗ-80)	854	854	Шум	дБА	80	Кабина трактора	18.12.2017	82,8	Дизель	Условия и режим работы (сиденье, установленное в кабине)	3.1	Провести ремонт двигателя	2018	согласно ведомости ремонта	Главный механик Матушко А. М.
Тракторист (Т-150)	855	855	Вибрация обшая	дБА	Х1112,У1112, Z115	Кабина трактора	18.12.2017	50%	Дизель	Условия и режим работы (сиденье, установленное в кабине)	3.1	Провести ремонт подвески (опоры) двигателя	2018	согласно ведомости ремонта	Заместитель управляющего - начальник службы ПК ОТГЭ Арниев С.Ю.

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Заместитель управляющего филиалом - начальник службы производственного контроля, охраны труда и экологии

(должность)

(подпись)

Заместитель управляющего филиалом (по производству)

(должность)

(подпись)

Заместитель управляющего филиалом (по юридическим вопросам)

(должность)

(подпись)

Заместитель управляющего филиалом (по персоналу и административным вопросам)

(должность)

(подпись)

Главный механик

(должность)

(подпись)

Начальник отдела по труду и заработной плате

(должность)

(подпись)

Начальник отдела по персоналу и социальным вопросам

(должность)

(подпись)

Начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности

(должность)

(подпись)

Ведущий специалист отдела охраны труда и промышленной безопасности

(должность)

(подпись)

Заместитель главного врача филиала №2 ООО "МСЧ "Угольщик" по медицинским вопросам

(должность)

(подпись)

Заместитель главного врача филиала №2 ООО "МСЧ "Угольщик" по медицинским вопросам

(должность)

(подпись)

Черских О. И.

(ФИО)

30.03.2018

Арниев С. Ю.

(ФИО)

30.03.2018

Горьчих А. Н.

(ФИО)

30.03.2018

Стручкова Е. В.

(ФИО)

30.03.2018

Вирликин В. В.

(ФИО)

30.03.2018

Матушко А. М.

(ФИО)

30.03.2018

Голобуридова Т. В.

(ФИО)

30.03.2018

Шарова Е. В.

(ФИО)

30.03.2018

Иванов С. П.

(ФИО)

30.03.2018

Михайлова Е. Н.

(ФИО)

30.03.2018

Гуртовая Т. В.

(ФИО)

30.03.2018

Председатель первичной профсоюзной организации  
«Разрез Бородинский» Росуглепрофа  
(должность) (подпись)  
Заместитель начальника участка, председатель профкома  
участка "Энергоснабжения"  
(должность) (подпись)  
Старший диспетчер, председатель профкома АТП  
(должность) (подпись)

Килин О. М.  
(ФИО)  
Цветков С. В.  
(ФИО)  
Бакшшева Е. А.  
(ФИО)

30.03.2018  
(дата)  
30.03.2018  
(дата)  
30.03.2018  
(дата)